

Документ подписан электронной подписью  
Владелец: Дерганова Татьяна Васильевна  
Директор  
Сертификат:  
00F26935D97D7FB7F19D20A32BE316D55F  
Срок действия с 26.05.2023 до 18.08.2024  
Подписано: 30.05.2024 07:06 (UTC)



Дерганова  
30 мая 2023

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

**МО «Светловский городской округ»**

наименование территориального  
образования субъекта РФ

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Объект в сфере образования**  
1.2. Адрес объекта **238340, Калининградская область, г.Светлый, ул.Пионерская,26,тел. 8-4-152-3-57-23**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3897,5 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 29689,0 кв.м  
1.4. Год постройки здания **1972**, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2022, капитального*  
**сведения об организации, расположенной на объекте**  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ №1).  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **238340, Россия, Калининградская обл., г.Светлый, ул. Молодежная,6**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **предоставляется достаточно начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования;**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 105 – Калининград-Светлый

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **90 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да;**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет не требуется;**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(У,С) ДЧ-И(Г,О,К)	I	1.1-1.6
2	Вход (входы) в здание	ДУ(С,У) ДЧ-И(Г,О,К)	II	2.1-2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К) ДУ(О,У,С) ДЧ-И(Г)	III	3.1-3.6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(У,С,К) ДЧ-И(Г,О)	IV	4.1-4.6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К) ДУ(У,С,О) ДЧ-И(Г)	V	5.1-5.5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О) ДУ(Г,С,У)	-	6.1-6.4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(С,У) ДЧ-И(Г,О,К)	VI	7.1-7.4

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП(Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации); ТР(Организация автостоянки для инвалидов и МГН); КР(Требуется замена тротуарного покрытия, нанесение разметки);
2	Вход (входы) в здание	КР(Устройство водоотвода, укладка покрытия, не допускающего скольжения);
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР(Установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов); КР(Замена дверных блоков, на доступные для использования инвалидами и МГН; Устройство подъемника (лифта));
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП(Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН, оборудовать доступ на сцену; Устройство прилавка в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН);
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП(Привести расстановку мебели и оборудования в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН); КР(Оборудовать душевые, ванные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН);
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации);
7	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	Не требуется
8	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСП(Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации); ТР(Организация автостоянки для инвалидов и МГН); КР(Требуется замена тротуарного покрытия, нанесение разметки); КР(Устройство водоотвода, укладка покрытия, не допускающего скольжения); ТР(Установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов); КР(Замена дверных блоков, на доступные для использования инвалидами и МГН; Устройство подъемника (лифта)); Индивидуальное решение с ТСП(Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН, оборудовать доступ на сцену; Устройство прилавка в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН); Индивидуальное решение с ТСП(Привести расстановку мебели и оборудования в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН); КР(Оборудовать душевые, ванные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН); Индивидуальное решение с ТСП (Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации);

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно частично всем**;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6 другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ [zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru)

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

#### Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

#### Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Зам. председателя Калининградской региональной  
общественной организации инвалидов «Ковчег»

(Должность, Ф.И.О.)

Анащенко Т.В.

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

Директор ШБОУ СОШ №1 Дергачеве т. В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол №\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Калининградская обл., г.Светлый, ул.Пионерская, д.26, МБОУ СОШ №\_1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1.1	Вход не оборудован доступными для инвалидов и МГН средствами информации (п. 4.1.1. СП 59.13330.2012)	К,О,С,Г, У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации;	Индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1.2-1.6	Большое количество выбоин, отсутствует разметка транспортных и пешеходных путей (п. 4.1.4; 4.1.5; 4.1.7; 4.1.11 СП 59.13330.2012)	К,О,С,Г, У	Требуется замена тротуарного покрытия, нанесение разметки;	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует автостоянка (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	К,О,С,Г,У	Организация автостоянки для инвалидов и МГН;	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 4.1.1. 4.1.4; 4.1.5; 4.1.7; 4.1.11,4.2.1 СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации; Требуется замена тротуарного покрытия, нанесение разметки; Организация автостоянки для инвалидов и МГН;	Индивидуальное решение с ТСП, ТР, КР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(У,С) ДЧ-И(Г,О,К)	1,2	1.1-1.6	Индивидуальное решение с ТСП(Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации); ТР(Организация автостоянки для инвалидов и МГН); КР(Требуется замена тротуарного покрытия, нанесение разметки);

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

Калининградская обл., г.Светлый, ул.Пионерская, д.26, МБОУ СОШ №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	2.1	Не выявлено	-	Не требуется	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	2.2, 2.3	Не выявлено	-	Не требуется	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	2.4, 2.5	Отсутствует водоотвод, возможно скольжение при намокании покрытия (п. 5.1.3 СП 59.13330.2012)	К,О,С,Г,У	Устройство водоотвода, укладка покрытия, не допускающего скольжения;	КР
2.4	Дверь (входная)	есть	6	2.6	Не выявлено	-	Не требуется	-
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	Устройство водоотвода, укладка покрытия, не допускающего скольжения;	КР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ(С,У) ДЧ-И(Г,О,К)	3-6	2.1-2.6	КР(Устройство водоотвода, укладка покрытия, не допускающего скольжения);

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Калининградская обл., г.Светлый, ул.Пионерская, д.26, МБОУ СОШ № 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	3.1, 3.2	Не выявлено	-	Не требуется	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	3.3, 3.4	Поручни отсутствуют или не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН. (п.5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2012)	О,С,Г,У	Установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН;	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует подъемная платформа (лифт) п.5.2.9;5.2.17 СП 59.13330.2012)	К,О	Устройство подъемника (лифта);	КР
3.5	Дверь	есть	9	3.5, 3.6	Конструкция двери не соответствует требованиям доступности для инвалидов и МГН (п. 5.2.4, 5.4.2; 5.4.3 СП 59.13330.2012)	К,О,С,Г,У	Замена дверных блоков, на доступные для использования инвалидами и МГН;	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7-9	3.1-3.6	Отсутствуют зоны безопасности (п. 5.2.10, 5.2.15, 5.2.23;5.2.27, 5.2.28 СП 59.13330.2012)	К,О,С,Г,У	Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов;	ТР
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Не соответствует п. 5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.9;5.2.17, 5.2.4, 5.4.2; 5.4.3, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.23;5.2.27, 5.2.28 СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	Установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; Устройство подъемника (лифта); Замена дверных блоков, на доступные для использования инвалидами и МГН; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов;	ТР,КР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К) ДУ(О,У,С) ДЧ-И(Г)	7-9	3.1-3.6	ТР(Установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов.); КР(Замена дверных блоков, на доступные для использования инвалидами и МГН; Устройство подъемника (лифта).);

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Калининградская обл., г.Светлый, ул.Пионерская, д.26, МБОУ СОШ № 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10	4.1, 4.2	Не выявлено	-	Не требуется	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	11	4.3-4.5	Не предусмотрены места для инвалидов; расстановка приборов и оборудования не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН; оборудовать доступ на сцену (п.5.2.2, 5.2.3; 7.1.9; 7.1.11; 7.1.12; 7.2.3 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН; оборудовать доступ на сцену	Индивидуальное решение с ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	12	4.6	Поверхность прилавка находится вне зоны досягаемости для инвалидов и МГН (п.7.1.9 СП 59.13330.2012)	К	Устройство прилавка в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН;	Индивидуальное решение с ТСП
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Не соответствует п. 5.2.2, 5.2.3; 7.1.9; 7.1.11; 7.1.12; 7.2.3 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН, оборудовать доступ на сцену; Устройство прилавка в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН;	Индивидуальное решение с ТСП

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(У,С,К) ДЧ-И(Г,О)	10-12	4.1-4.6	Индивидуальное решение с ТСП(Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН, оборудовать доступ на сцену; Устройство прилавка в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН);

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

Калининградская обл., г.Светлый, ул.Пионерская, д.26, МБОУ СОШ № 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	5.1, 5.2	Не выявлено	-	Не требуется	-
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	14	-	Устройство душевых комнат не соответствует нормам доступности и безопасности для инвалидов и МГН, (п.5.3.4-5.3.9 СП 59.13330.2012, 5.4 ГОСТ Р 51261-99)	К, О, С, У	Оборудовать душевые, ваннные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МНГ;	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	15	5.3	Расстановка мебели и оборудования не соответствует нормам доступности для инвалидов и МГН (п.7.1.9; 5.3.8 СП 59.13330.2012)	К	Привести расстановку мебели и оборудования в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН;	Индивидуальное решение с ТСР
5.4	Служебные помещения	есть	16	5.4, 5.5	Не выявлено	-	Не требуется	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.3.4-5.3.9 ,7.1.9; 5.3.8 СП 59.13330.2012,5.4 ГОСТ Р 51261	К, О, С, У	Привести расстановку мебели и оборудования в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН; Оборудовать душевые, ваннные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МНГ;	Индивидуальное решение с ТСР ,КР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К) ДУ(У,С,О) ДЧ-И(Г)	13-15	5.1-5.5	Индивидуальное решение с ТСР(Привести расстановку мебели и оборудования в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН.); КР(Оборудовать душевые, ваннные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МНГ.);

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

Калининградская обл., г.Светлый, ул.Пионерская, д.26, МБОУ СОШ №. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6.1-6.3	Не в полном объеме представлены визуальные средства информации (п. 4.1.16, 4.3.3, 4.3.6, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.3, 5.2.12, 5.2.14, 5.2.20, 5.2.31, 5.2.34, 5.3.6, 5.5.1-5.5.4, 5.5.7, 7.2.5, 7.2.7 СП 59.13330.2012)	К,О,Г,У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	6.4	Не в полном объеме представлены акустические средства информации (п. 5.2.20, 5.3.6, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К,О,С,У	Устройство акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует тактильная система информации (п. 4.1.10, 4.1.13, 4.3.2, 4.3.4, 5.2.3, 5.2.12, 5.2.14, 5.2.16, 5.2.20, 5.2.31, 5.5.2, 5.5.8 СП 59.13330.2012)	С	Устройство тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.3, 5.2.12, 5.2.14, 5.2.16, 5.2.20, 5.2.31, 5.2.34, 5.3.6, 5.5.1-5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 7.2.5, 7.2.7 СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации	Индивидуальное решение с ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О) ДУ(Г,С,У)	-	6.1-6.4	Индивидуальное решение с ТСР (Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации);

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Директор МБОУ СОШ № 1  
И.В. Серганова  
12 сентября 2023

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Объект в сфере образования**
  - 1.2. Адрес объекта **238340, Калининградская область, г.Светлый, ул.Пионерская,26,тел. 8-4-152-3-57-23**
  - 1.3. Сведения о размещении объекта:
    - отдельно стоящее здание 3 этажей, 3897,5 кв.м
    - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 29689,0 кв.м
  - 1.4. Год постройки здания **1972**, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
  - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ №1).**
  - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **238340, Россия, Калининградская обл., г.Светлый, ул. Молодежная,6**
  - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
  - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
  - 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**
  - 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Администрация муниципального образования «Светловский городской округ»**
  - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **238340, Россия, Калининградская обл., г.Светлый, ул. Советская,12, тел.84015249100; e-mail: info@admsvtl.ru**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **предоставляется достаточно начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования)**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* **все;**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **400 чел.;**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Автобусный маршрут № 105;**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **Нет;**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **90 м;**

3.2.2 время движения (пешком) **2 мин;**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да;**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
**нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет;*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет не требуется;*

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР; КР;
2	Вход (входы) в здание	КР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР; КР;
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение ТСР; КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСР; ТР; КР;

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

г.Светлый, ул.Пионерская, д.26, Директор МБОУ СОШ №1 Т.В.Дерганов тел. 8-4-152-3-57-23

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)